

Số: *M2* /NMI

Hà Nội, ngày *10* tháng 03 năm 2020

## ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ VẬT TƯ

Kính gửi: Quý đơn vị quan tâm

Hiện máy đúc lô Plastirota III (mã hiệu P III 1211) Nhà máy In tiền Quốc gia đang sử dụng bị hỏng thiết bị đo nhiệt Raytech.

Đề nghị Quý đơn vị có khả năng sửa chữa thiết bị đo nhiệt nói trên xem xét, báo giá sửa chữa cho chúng tôi trước ngày 16/03/2020.

Nhà máy In tiền Quốc gia trân trọng cảm ơn. *f*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng (để đăng tải trên website của Nhà máy);
- Lưu P. Vật tư.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Văn Long**